


Die Software des Senders FX32 wurde überarbeitet. Folgende Funktionen wurden hinzugefügt oder sind modifiziert worden.

1. BUGFIX GPS SENSOR

Die Telemetriedaten (Entfernung) des GPS Multi Sensors wurden teilweise falsch angezeigt bzw. auch aufgezeichnet. Dieser Fehler wurde beseitigt.

2. STROMSENSOR 150A

Das Kapazitäts Limit wurde auf 4000mAh voreingestellt.



3. DREHZAHLSENSOR

Im Telemetriemenü der Drehzahlsensoren F1731 und F1732, wurde der Einstellbereich der Getriebeuntersetzung (GETR./PROP) von 1-99 erweitert.



robbe Modellsport GmbH & Co.KG
 Metzloser Straße 38
 D-36355 Grebenhain
 Telefon +49 (0) 6644 / 87-0

robbe Form BABD

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten
 Copyright robbe-Modellsport 2013
 Kopie und Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung der robbe-Modellsport GmbH & Co.KG