


# Programm-Mischer (P-Mix) Funktionsdiagramm:

Wegen der besseren Übersicht wurde die Grundfunktion (rot) Geber zu Servo 2-fach dargestellt.  
 Beschreibung des Bausteines „Funktion“ siehe nächste Seite.  
 Bezeichnungen in ( ) sind für die T14MZ/FX-40




## Programm-Mischer (P-Mix) Funktionsdiagramm:

Beschreibung Baustein „Funktion“:

### 1.) Beispiel Querruder:

Die Anzahl der Funktionen ist anhängig vom Modelltype



### 2.) Beispiel Gas/Motor (Heli):

Die Anzahl der Funktionen ist anhängig vom Modelltype

